记者回访:这些小区的暖气热了吗?

文/本报记者 张学博 郝儒冰

10月15日，呼和浩特市迎来了一年一度的采暖期，本报也启动了第13次百日追暖行动。1个多月来，本报供热投诉热线接到上百个市民打来的电话，反映了供热管道跑水、暖气时有时无、换热站被封堵、供热延迟等诸多供热问题。为了进一步了解未及时供热原因，帮助居民家中暖气尽快热起来，本报记者深入居民家中，对存在的问题进行了及时采访报道。时至今日，这些供热问题是否得到解决?近日，本报百日追暖行动报道小组记者对此进行了回访。

室温达到23摄氏度

地点:广播局宿舍楼

回放:10月24日，广播局宿舍楼住户张女士向本报反映，由于外面的供热管道漏水，她所居住的居民楼暖气也跟着停了。白天还好，到了晚上家里冻得实在受不了……

现状:11月28日，广播局宿舍楼居民张女士告诉记者:“漏水的供热管道修好后，家中的暖气逐渐恢复正常了，现在室温能达到23摄氏度，《北方新报》关注了我们小区的供热问题后，事情的推进速度明显快了，感谢贵报的关注。”据张女士介绍，就在《北方新报》报道刊发后的第二天，也就是10月27日，供热管网维修再次开始动工，大概在11月2日晚，家里的暖气有了温度。起初，供热的温度还不是很稳定，从7日开始，室内的温度渐渐平稳，从上周开始室温便一直稳定在23~24摄氏度。

对于供热管网的维修情况，记者当日与呼和浩特科林热电有限责任公司大学路中心站的张站长取得联系，据他介绍，拿到施工手续后，他们于10月27日开工进行维修，最终在不到3天的时间内完成管网维修，并及时为居民恢复供热。张站长告诉记者，按照实际停暖的天数，他们已经为居民减免了15天的采暖费。

换热站完成迁站

地点:铁路工程处鸳鸯楼、铁路电工段宿舍楼、什拉门更生产资料宿舍楼等

回放:10月15日上午，位于回民区光明大街的铁路工程处鸳鸯楼、铁路电工段宿舍楼、什拉门更生产资料宿舍楼的居民陆续向本报反映，他们家里到现在没有供热，暖气管道里也没有一点水。当日，记者在走访中了解到，除了铁路工程处鸳鸯楼、铁路电工段宿舍楼，位于附近的什拉门更生产资料宿舍楼也没有注水。采访中，呼和浩特富泰热力股份有限公司光明大街供暖分公司的赵经理介绍，2016年，富泰热力公司对呼和浩特市寅龙热力公司的燃煤锅炉房进行了拆并整合。拆并整合后，富泰热力公司对该锅炉房内部进行了改造，并新建了一座换热站。然而，由于拆并补偿问题，9月份，原锅炉房的经营者封堵了换热站，导致近11万平方米的供热区域至今无法按时注水供热。

现状:11月28日，记者与铁路工程处鸳鸯楼居民张先生取得联系，据他介绍，由于采暖期开始后家中一直没有暖气，他和家人便暂时搬到了别处居住，直到11月15日才返回家中居住，此时家里已经恢复正常供热。“我通过联系富泰热力的工作人员得知，我们及周边的住宅楼均在11月初恢复了正常供热，感谢《北方新报》的及时关注!”

为进一步了解情况，记者当日再次采访了呼和浩特富泰热力股份有限公司光明大街供暖分公司的赵经理，他告诉记者，新的换热站地点位于什拉门更小学附近，通过连夜施工，迁站工作于11月3日6时正式完成，之后便开始注水供热。对于延迟供热采暖费如何收取一事，赵经理告诉记者:“虽然从11月3日开始注水供热，但是我们从11月6日开始计收采暖费，算下来共计减免22天的采暖费。对于已经交费的用户，我们已将减免信息录入收费系统中，在下一年度收取采暖费时自动进行减免。”

清洗滤网后二楼暖气热了

地点:金桥发开发区美地家园

回放:11月1日上午，记者来到了宋女士位于美地家园的家中，只见家中一楼地面温暖，冒着热气，二楼地面冰凉，温度骤降。记者在采访中了解到，宋女士在二楼加铺了地暖管，并按照供热公司相关条例，相应缴纳了增加面积的供热费，但是家里的温度却呈现冰火两重天的情况。

对此，记者与负责给美地家园供热的金桥热电厂取得了联系，供暖热线的客服人员告诉记者，宋女士加盘的地暖管有些密集，影响了热水循环的速度，二楼暖气也存在压力不足的情况。

现状:记者11月28日与宋女士取得了联系，得知宋女士看到报道后，已对家中的暖气管进行开闸放水，并清洗了滤网，加快了暖气水管循环速度，如今家中一楼暖气温度更加火热，二楼的暖气温度也有所改善，温度已达标，但由于压力不足，并无法达到一楼的温度。“Loft公寓楼上楼下共用同一个暖气管分水阀门，通往二楼的暖气管有时存在压力不足的现象。”采访中，金桥热电厂供暖热线工作人员告诉记者，目前宋女士家中温度已达标，如今冬还有暖气不热现象，可以继续给暖气开闸放水，增加热水循环速度。

已接通燃气 底商烧炉取暖

地点:金桥开发区水岸华庭

回放:一排商业门脸房只租出去两家，由于供热面积物业不给供热，自己烧壁挂炉暖气，燃气管道却没有接入……

10月17日，记者来到位于水岸华庭北门的这家超市，只见这家门脸房坐南朝北，屋内一股寒气，地面冰凉，南墙挂着的壁挂炉暖气也已关闭，并未启用，店主夫妇在店里穿着厚厚的羽绒服。记者在采访中了解到，由于小区北门底商只租出去两家，达不到供热面积，有暖气管被冻裂的风险，业主只能使用电暖气或者自己安装的燃气壁挂炉取暖，但是北门的一楼门脸房没有燃气管道。

随后，记者与小区开发商孙先生取得联系，得知开发商与物业进行沟通，将一楼底商超市的燃气管道暂时与九楼空置管道接通，今冬得以暂时用燃气壁挂炉取暖。

现状:11月28日，记者与一楼底商超市店主取得联系，得知暖气管道已接通，店内正在使用燃气壁挂炉取暖，但温度却并不理想，希望从长久考虑，尽快接入小区供热管网并开通属于自己的燃气管道。

对此，记者采访了开发商孙先生，对方表示，目前北面一楼底商空置率较高，纳入供暖管网、开通燃气成本较大，等空置率达到一半以下，开发商会着手解决相关问题。

供热质量好于供暖首日

地点:玉泉区秋实▮▮汇

回放:供热首日，秋实▮▮汇不少业主反映暖气不热。13号楼的宋女士致电本报，称家中在有阳光的情况下，只有20摄氏度，暖气分水器的进水管和回水管没有温度，放出的暖气水是凉水。

现状:记者昨日在采访中了解到，相比供暖首日，宋女士家中的温度有明显上升，靠近暖气分水器的地面也有了温度，临近的餐厅温度达到了26摄氏度，但是夜间南边卧室的温度却不太理想。

“我已经找物业清洗了家中的暖气管道滤网，洗出了很多黑色淤泥，家中温度明显提升，但后半夜和清晨，卧室暖气温度就会低下来。”宋女士告诉记者，自己在居住的时候发现，家中窗户的密闭性不够，凑近能感到有凉风呼呼吹过，对此自己准备雇人对家中窗户的封条进行全面更换，减少窗户漏风对家中温度的影响。

对此，记者采访了晟泰热力辖区热力站的赵站长，赵站长表示，秋实▮▮汇供热早已正常，建议家中暖气不热的业主摸一下暖气进水管、回水管的温度，如果回水管较冷，可以考虑清洗一下暖气滤网，如还存在相关问题，热力站的工作人员会上门进行排查 。

《北方新报》第13次百日追暖行动已于日前正式启动。有关供热方面的问题，市民可以通过以下3种方式向本报反映:拨打电话0471-6651113；进入北方新报微信公众平台点击右下方“百日追暖”，进入报料页面；扫描下方二维码进入报料页面。接收到您反映的问题后，本报记者将及时进行采访。

全国总工会领导一行考察调研伊利天津工厂 良好经营业绩诠释优秀民营企业发展路径

11月27日~28日，全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席王东明就落实工会十七大目标任务在津调研。调研期间，王东明深入伊利集团天津工厂的生产车间和劳模工作室，考察了职工生产生活和工会工作情况。

一直以来，党和国家对民营企业发展高度重视。近期，总书记主持召开了民营企业座谈会，就民营企业发展提出三个“没有变”，并提出一系列实实在在的利好政策，让民营企业吃下了定心丸。伊利集团作为全国最大的民营乳企，在各级党委、政府的关怀下，专注主业发展，取得骄人的经营业绩。据最新公布的数据显示，2018年伊利前三季度营收613.27亿元，同比增长16.88%。据行业专家测算，今年伊利全年业绩将跨越800亿大关。伊利凭借骄人业绩奠定了在全球乳业中的地位，当前伊利稳居全球乳业第一阵营，蝉联亚洲乳业第一，为中国民营企业发展做出表率。

新时代，党建工作是促进民营企业工会工作和企业发展的有力抓手。王东明指出，各级工会要在自觉接受党的领导上更坚定不移，始终坚持工会工作正确的政治方向。伊利相关负责人介绍，伊利辉煌业绩的取得，首先在于坚持党的领导，在于对党建工作的高度重视。伊利在发展中充分发挥党建工作的引领作用，通过发展党组织、创新学习平台等措施实现党建带群建的全覆盖。同时，伊利还将党建工作与生产经营、企业文化、群团工作、社会责任等进行深入融合，为伊利发展全面赋能。

得益于党建工作的推动引领作用，伊利积极践行“一带一路”倡议，持续加快国际化进程，向“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”这一愿景不断迈进。目前，伊利在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区进行全球织网，以资源、创新、市场体系的深度整合，为消费者提供更好的服务。伊利建立大洋洲乳业基地，利用世界黄金奶源带的优质资源，为消费者提供更高品质。伊利升级伊利欧洲创新中心，主导中美食品智慧谷，通过聚焦全球乳业创新智慧，为消费者不断开发创新产品。近期，伊利产品进军东南亚印尼市场，向服务全球20亿消费者的目标稳步迈进。

伊利的发展历程展现了我国民营企业的无限活力。改革开放以来，我国民营企业不断壮大，已经成为推动我国经济社会发展的重要力量。党和国家对民营企业的重视，让伊利树立了“安心谋发展、专心搞经营、用心练内功”的坚定信念。改革春风，欣欣向荣，伊利也向着“五强千亿”的目标，甩开了膀子，加快了步伐。