内蒙古质监局机动车检验检测机构监督检查未通过机构名单

为贯彻落实国务院“放管服”工作要求，结合检验检测机构行业性质和风险点，进一步加强机动车检验检测机构事中事后监管，规范检验检测行为，提升服务能力和水平，依据《检验检测机构资质认定管理办法》，自治区质监局按照国家认监委总体部署，联合各盟市、旗县（区）质监部门对全区机动车检验检测机构开展了全覆盖的监督检查工作。本次监督检查的重点是机动车检验检测机构基本条件、管理体系运行、检验检测行为能否持续满足《检验检测机构资质认定管理办法》的要求。

我区被检查的247家机动车检验检测机构中，有197家机构总体情况较好，检查结果为“通过”和“基本通过”，占被查机构总数的79.76%；有38家机构存在违反《检验检测机构资质认定管理办法》有关规定的问题，检查结果为“不通过”，占总数的15.38%，已责令由所在地质监部门监督整改并依法处罚；有12家机构因刚获得资质未营业、经营不善停业、到期不再延续资质等原因未开展机动车检验检测工作，占总数的4.86%。现将“未通过”的机动车检验检测机构名单及发现的主要问题和处理结果公布如下：

序号	机构名称	检验检测类型			发现的主要问题	处理结果
		安检	综检	尾检		
1	呼和浩特市思必达机动车检测站有限公司	√		√	在资质认定证书空档期出具检验报告；安检报告引车员、登录员应人工签字部分为机打；需要出数据的人工检验参数无原始记录。	监督整改，处罚
2	内蒙古顺通机动车安全技术检测有限公司	√			非授权签字人代签检验报告；未对设备检定校准结果进行确认；安检人工检验原始记录无特征参数具体数值；轻型货车、面包车、超过10年小客车未检测底盘动态，出具合格结论；底盘部件检查机打表格与人工表格记录不一致；安检人工检验流程安排不合理，车主开车上外检区。	监督整改，处罚
3	呼和浩特市树杰机动车安全技术检测有限公司	√		√	非授权签字人代签尾气和安检检验报告；无尾气分析仪、烟度计的2017年12月、2018年1月的标定记录具体数值；尾气检验报告未检验提前签批并使用CMA标志；大货车人工检验记录只有外检员签字，未检灭火器。	监督整改，处罚
4	包头环宇机动车检测有限公司	√		√	有授权签字人签字为签章的检验报告；非授权签字人代签检验报告；抽取的部分安检报告仪器设备检验表登录员、引车员签字为计算机打印；安检报告检验结论不符合GB21861-2014规定；所抽取安检报告无手工填写的人工检验原始记录。	监督整改，处罚
5	包头市陆通机动车检测有限公司	√		√	非授权签字人代签检验报告；部分安检报告仪器设备检验表登录员、引车员签字为计算机打印，人工检验表无引车员签字；所抽取安检报告无手工填写的人工检验原始记录。	监督整改，处罚
6	包头市石拐区众凯机动车安全技术检测有限公司	√		√	有非授权签字人签批的检验报告；在资质认定证书空档期出具检验报告，使用篡改有效期的已作废CMA标识；抽取的安检报告无仪器设备检验表，人工检验表无底盘部件检验员和引车员签字；抽取的安检检验报告无手工填写的人工检验原始记录。	监督整改，处罚
7	包头市布宁机动车检测有限公司	√		√	在资质认定证书空档期内出具使用作废CMA标识的检验报告；抽取的安检检验报告登录员和引车员签字为计算机打印；抽取的安检检验报告无手工填写的原始记录。	监督整改，处罚
8	鄂尔多斯市东祥泰机动车安全技术检测有限公司	√		√	管理体系文件未按照2016版评审准则换版；设备检定证书只有制动力数据无轮重数据；安检人工检验原始记录的底盘动态检验、底盘部件检查不检无评判符号；部分整备质量登录数据为零；未能提供烟度计的使用和标定记录。	监督整改，处罚
9	鄂尔多斯市鑫立源机动车检测服务有限公司	√		√	设备检定证书只有制动力数据无轮重数据；安检无人工检验原始记录、联网查询无评判符号、特征参数检测无具体数值；检验记录表登录信息错误；安检设备的运行检查缺乏必要记录；引车员与送检人交接车辆流程不规范，车主开车到外检区。	监督整改，处罚
10	伊金霍洛旗伊泰东机动车检测有限公司	√		√	一名授权签字人条件不满足机动车检验机构评审补充要求的规定；部分安检人工检验原始记录的特征参数检查无具体数值；人工检验原始记录无送检人签字；引车员与送检人的车辆交接不规范，送检人开车到外检区和车间门口。	监督整改，处罚
11	巴彦淖尔市鹏宇机动车检测有限责任公司	√		√	开展检验的机动车类型与引车员驾照准驾车型不符；由他人代授权签字人陈海龙签批检验报告；抽取的安检报告仪器设备检验表引车员、登录员签字为计算机打印；检验报告需要出数据的人工检验参数无原始记录。	监督整改，处罚
12	内蒙古九郡远通汽修有限责任公司	√	√	√	机动车安检报告使用已失效CMA标识；标准GB7258-2017未办理变更备案；综合性能检测报告格式不符合GB18565-2016要求；综合性能检测报告引用已作废检验标准；部分检验报告缺少签字、信息。	监督整改，处罚
13	巴彦淖尔市众旺机动车安全技术检测服务有限公司	√		√	开展检验的机动车类型与引车员驾照准驾车型不符；标准GB7258-2017未办理变更备案；尾气检测报告“过量空气系数”无检验数据；安检报告仪器检验记录无检测线号标识、人工检验记录单底盘检验员未签字、“里程表读数”信息未填写、“一轴左轮轮重”与“一轴右轮轮重”检测数据相差值与车辆实际检测情况不符。	监督整改，处罚
14	巴彦淖尔市金子峰机动车检测有限公司	√		√	在资质认定证书空档期出具使用失效CMA标识的检验报告（安检、尾检）122份；抽取的安检报告无人工检验表；检验报告需要出数据的人工检验参数无原始记录。	监督整改，处罚
15	阿拉善右旗恒达机动车检测有限公司	√		√	非授权签字人代签检验报告；检验标准GB7258-2017未进行标准变更备案；原始记录信息不全，缺少车辆类型等信息，应人工签字部分为机打。	监督整改，处罚
16	鄂伦春自治旗万峰汽车综合性能检测有限公司		√		增加授权签字人未能提供相关变更备案手续；非授权签字人签批检验报告。	监督整改，处罚
17	扎兰屯市旺通机动车检测有限责任公司	√	√	√	在资质认定证书空档期出具综检报告约100份；滚筒式制动台2017.8.16检定证书到期未重新检定；标准气体2017.9.29到期未购置新的。	监督整改，处罚
18	额尔古纳市绿宝机动车检测有限公司	√	√	√	他人冒充授权签字人笔迹签批尾气检验报告和运输车辆技术等级评定报告。	监督整改，处罚
19	阿荣旗顺通机动车检测有限公司	√	√	√	在资质认定证书空档期出具检验报告2776份；评审整改期未经批准的授权签字人签批检验报告；非授权签字人签尾气检验报告3614份；安检报告不完整，无相关说明和检验依据标准；无人工检验手写记录。	监督整改，处罚
20	陈巴尔虎旗蒙源机动车检测有限公司	√		√	非授权签字人签批尾气检验报告（包括复检报告共1080份）。	监督整改，处罚
21	新巴尔虎左旗凯鹏机动车综合检测有限公司	√		√	制动检验台已过期；增加授权签字人未做相关变更手续；非授权签字人签批尾气检验报告；人工检验部分项目的未执行标准。	监督整改，处罚
22	牙克石市远通机动车综合性能检测有限公司	√	√	√	在资质认定证书空档期出具综合性能检验报告1904份；尾气分析仪、烟度计的标定记录无数值过程记录；人工检验部分项目未执行标准；前照灯检验仪期间核查所使用的校准器未记录编号及检定证书号。	监督整改，处罚
23	鄂伦春大杨树振兴机动车安全性能检测有限公司	√		√	非授权签字人签批尾气检验报告；对人工检验项目的标准GB21861-2014掌握不熟不严谨，特征参数检查的原始记录无有关数值；安检报告档案未收入仪器设备检验原始记录2017年度设备期间核查记录不完整，过程记录不详细。	监督整改，处罚
24	通辽市大雷科技有限公司	√	√	√	在资质认定证书空档期出具检验报告。	监督整改，处罚
25	通辽市海联机动车检测有限责任公司	√	√	√	非授权签字人代签检验报告，尾气检测报告没有检验员签字。	监督整改，处罚
26	通辽市通运机动车检测有限公司	√	√	√	在资质认定证书空档期出具了检验报告。	监督整改，处罚
27	兴安盟科右中旗金鹏机动车检测有限责任公司		√		机动车前照灯检测仪超检定周期，数字式声级计未检定，滤纸式烟度计损坏。	监督整改，处罚
28	扎赉特旗鑫环机动车尾气检测有限公司	√	√	√	钢卷尺、钢直尺、轮胎花纹深度尺、轮胎气压表、转速分析仪、踏板力操纵力计未检定（校准）；非授权签字人代替签字出具的检验报告。	监督整改，处罚
29	霍林郭勒市帝诺环保设备有限责任公司			√	在资质认定证书空档期出具检测报告，使用了已失效的CMA标识；仪器设备检定、校准证书已过期。	监督整改，处罚
30	霍林郭勒市鑫顺机动车检测有限责任公司	√	√		在资质认定证书空档期出具检测报告，使用了已经失效的CMA标识；仪器设备检定、校准证书已过期。	监督整改，处罚
31	兴和县驰骋机动车安全检测有限公司	√		√	无标准气体使用记录；其他人冒授权签字人笔迹代签检验报告；货车特征参数检查项目内的数值项无具体数值记录；使用年限超过10年的小客车不检底盘动态及底盘部件但报告显示合格，人工检验项目没有认真执行检验标准规定；无2017年设备期间核查计划；检查中还发现该机构的体系运行及管理有效性、人员培训及考核、内部审核、管理评审等方面均存在无计划无记录等较多问题。	监督整改，处罚
32	太仆寺旗裕昌机动车检测有限公司	√	√	√	非授权签字人代签检验报告；未启用检验检测专用章；尾气检验报告盖章不符合要求。	监督整改，处罚
33	多伦县栾源创达车辆检测培训有限公司	√	√	√	非授权签字人签发检验报告；技术负责人变更未进行变更备案，人员资质不满足要求；2017年内审依据是旧《准则》，管理评审记录不符合《准则》要求；《质量手册》未批准，格式混乱；《程序文件》未批准。	监督整改，处罚
34	赤峰市克什克腾旗安通机动车检测有限公司	√	√	√	综检标准GB18565-2016未作标准变更；营业大厅未公示资质认定证书及公正性声明；在资质认定证书空档期出具检验报告；综检报告单无原始记录；标准气体过期，无标准物质使用记录。	监督整改，处罚
35	赤峰市元宝山区畅达机动车检验有限公司	√	√	√	非授权签字人签发检验报告；在资质认定证书空档期出具检验报告178份；无标准物质使用记录。	监督整改，处罚
36	赤峰市路威机动车检验有限公司	√	√	√	机构未提供员工只在本机构从业的自我承诺声明；非授权签字人签发检验报告；部分检测报告未加盖CMA标识。	监督整改，处罚
37	赤峰市林西顺达机动车检测有限公司	√		√	机构未能提供标准物质使用记录；非授权签字人签发检验报告；抽取的部分报告未加盖检验检测专用章等。	监督整改，处罚
38	赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司	√	√	√	检验标准GB18565-2016未作标准变更；在资质认定证书空档期出具检测报告；无标准气体的有效证书。	监督整改，处罚