

(上接第11版)

27	X150000201806170002	赛罕区乌兰察布西路下水管道明显高于35中东巷这一带15栋楼居民区下水。导致这一带下水不能进入乌兰察布西路下水主管道。一楼居民住家下水经常在家里外溢,小区内随处可见污水。	呼和浩特市	水	2018年6月17日,赛罕区委、区政府责成大学东路街道办事处到现场核实调查,由于高程原因,存在下水不能进入乌兰察布西路下水主管道的情况。一楼居民住家下水经常在家里外溢,小区内随处可见污水的问题。情况属实。	属实	大学东路街道办事处、区住建局已与市排水公司联系对接,该公司于6月18日上午实地勘测后已拿出解决方案,将于9月30日前解决污水溢流问题。在解决污水溢流问题之前,近期用吸污车拉运,确保不发生污水溢流。
28	X150000201806170005	赛罕区金桥开发区世纪六路新雅墅小区及商户、银行等下水未接入市政管网。	呼和浩特市	水	6月17日,金桥开发区管委会、赛罕区环保局赴现场核实调查,该处下水未接入污水管网。情况属实。	属实	1. 区环保局要求该小区物业暂用吸污车定期将小区化粪池污水拉运到金桥污水处理厂进行处理。 2. 市排水公司已完成了将小区污水管网与市政污水管网对接施工方案的制定工作,将在9月30日完成管网施工。
29	D150000201806160059	昆都仑区卜尔汉图镇乌兰计二村,磷厂排放有毒气体,当地环保部门现场取样之后至今没有化验结果,现场也都被破坏。	包头市	大气	举报反映所述的地域存在。该区域2016年前曾有过小炼铁等土法生产现象,卜尔汉图镇会同相关执法部门进行了全部关停取缔。 6月18日,昆区环保部门和当地村委会进行了详细调查,并询问了当地村民,乌兰计二村辖区无磷、磷酸盐、磷化工产品的生产企业,环保部门也未对涉磷企业进行过取样。	部分属实	我市责成昆区政府建立健全生态环境保护长效机制,严管严控,加大巡查力度,坚决打击环境违法行为。
30	D150000201806170022	昆区沼潭火车站西50米通往景富家园小区的路,这条路两边的垃圾非常恶劣,没有下水,路上的环境特别恶劣,下雨的时候无法通过,雨水的高度2米深,行人无法通过,2008年到2018年了,这条路上的环境一直没得到解决。	包头市	土壤	该路段地势较低,路北边为平房区,房屋产权属呼和浩特市铁路局,地下铺有铁路供电管网,设有配套相应市政管网,存在下雨积水的情况,周边环境较差。群众反映问题基本属实。	属实	我市已要求昆区政府,立即制定了整改措施。一是责成沼潭街道办事处立即对道路两边环境卫生全线清理,对积存垃圾全面清运。已于6月18日前将积存垃圾清运完毕。二是针对该路段下雨积水问题制定了相关应急预案,已经安排在该区域设置了2个大功率抽水泵(因平房区空间局促,抽水车无法进入),遇下雨积水时,由昆区农牧林水局会同沼潭街道办事处,及时使用抽水泵将积水抽至站前路雨水井进行排放;三是针对该路段因破损而产生的坑洼积水问题,由昆区建设局已于2018年6月5日安排施工队伍进场修补,预计2018年6月底前完成该路段破损路面和坑洼积水地段的修补。 下一步,我们将进一步强化整改措施,在全面落实以上措施的基础上,一是责成沼潭街道办事处,加大对该路段环境卫生的管护力度,确保建立长效机制,日产日清,保持区域环境卫生整洁。二是昆区农牧林水局会同沼潭街道办事处进一步细化应急预案,定期检修大功率抽水泵,盯紧该路段可能出现的下雨积水情况,做到提前预判,第一时间处置积水。三是昆区政府积极协调铁路局相关部门和市政管理部门,加快实施配套管网建设,彻底解决该地区雨污排水问题。
31	D150000201806170025	青山区呼得木林大街9号街坊8栋四单元(401)一楼饭店周围的马路有污水,有油烟污染,其中一家同宝饭店晚上经营烧烤,产生油烟污染。	包头市	水 大气	1. 该街坊相邻的草原路东侧有部分小餐馆担心阻塞自家下水管道,将餐饮污水倾倒在马路边;8号楼下双竹草原饭庄、艳春旋转火锅店、大块牛羊肉馆等3家饭店造成的油烟污染,特别是双竹草原饭庄经营炒菜有油烟产生,且无油烟净化设施,其余2家经营过程中基本不产生油烟。群众反映问题基本属实。 2. 同宝饭店在室外设炉烧烤,且未安装油烟净化系统,产生油烟污染。群众反映问题属实。	属实	1. 针对青山区呼得木林大街9号街坊8栋四单元一楼饭店周围的马路有污水,有油烟污染问题。我市要求青山区政府责成青山区综合执法局对草原路存在污水倾倒在马路边的饭店逐户进行了约谈,严禁饭店将污水倾倒在马路上。同时,青山区综合执法局责成双竹草原饭庄立即安装油烟净化器,与其他2家一并聘请有专业资质的第三方监测机构进行油烟和噪声监测。6月18日晚,双竹草原饭庄安装了油烟净化器,6月19日上午该街坊8号楼3家小餐馆聘请有专业资质的第三方监测机构对油烟和噪声进行了监测,监测结果表明,3家餐馆油烟和噪声全部达标。 2. 针对同宝饭店晚上经营烧烤,产生油烟污染问题。6月17日,青山区综合执法局对该饭店下达了《责令停止改正违法行为的通知书》,对该饭店提出明确要求,一是立即停止室外设炉烧烤行为;二是必须按照行业规范,安装合格的油烟净化器和降噪装置;三是油烟净化器和降噪装置安装完成后,聘请有专业资质的第三方监测机构进行油烟和噪声监测,排放达标方可恢复营业。6月18日上午,同宝饭店油烟净化器和降噪装置已全部安装到位,并对油烟和噪声进行了监测。监测结果表明,油烟和噪声均达标排放。 下一步,我市责成青山区政府按照常态化化管理要求,加强日常检查,确保不发生类似情况。
32	D150000201806170028	稀土高新区滨河新区共青3队,神华包神铁路万泉水南站往北一公里处,有两根分叉铁路,分叉铁路之间有一段地基约5米高的隐蔽空地,空地上有矿渣堆放,有扬尘污染。	包头市	大气	举报区域周边无生产企业,仅有1家处于停产状态的旺盛建材厂。空地上堆放的大量建筑垃圾属乱倒造成,仅有少量气块砖为旺盛建材厂所有,矿渣为该区域村民挖掘地基时从地表以下挖出,用于垫路及房屋回填。	属实	我市已要求包头稀土高新区党工委、管委会,责成万泉水镇等相关单位立即对堆弃物进行清理。于2018年6月18日全部清理完毕,并进行了覆盖与平整。 下一步,我们将建立长效管理机制,进一步压实属地政府环境保护责任,对所属区域加大巡查管控力度,巩固整改成果。同时举一反三,责成属地政府高度重视,对所属区域历史遗留问题进行全面排查,彻底消除扬尘污染隐患。
33	X150000201806160009	达茂旗万禾淀粉加工厂连续三年处于运行之中,该厂环评手续没有验收(环评手续是否落实未知),环保设施尚未建设,防渗措施不到位,污水未经处理非法排放,地下水也间接受到影响;淀粉渣非法堆置,气味非常难闻。该厂为周期型生产(受土豆生产周期影响),目前属于停产状态,2018年4月还在生产。	包头市	水 大气	经查,群众举报反映问题部分属实。 1. 群众举报反映“达茂旗万禾淀粉加工厂连续三年处于运行之中,该厂环评手续没有验收(环评手续是否落实未知),环保设施尚未建设,防渗措施不到位,污水未经处理非法排放”问题,属实。 达茂旗万禾淀粉加工厂于2004年建成,2016年开始稳定生产,2016年9月至10月、2017年9月至10月、2018年4月份连续三年生产,每年生产1个月左右。2018年4月12日,达茂旗环保部门曾接到小文公乡大井村群众举报,反映饮用自来水水质受万禾淀粉厂生产影响。4月13日,达茂旗环保部门对该厂进行检查,经调查,该厂未办理环评手续,未建设污水处理设施,防渗措施不到位,生产废水未经处理排放在院内废水池内,废水回收利用不完全,有外溢现象,排放到厂区西侧空地,4月份生产期间外溢废水估量200吨。 2. 群众举报反映“地下水也间接受到影响”问题,不属实。 4月28日,达茂旗环保部门聘请有资质的机构,组织村民代表、企业代表、旗环保部门三方共同参与见证,对该区域地下水进行取样检测。经检测,地下水符合饮用水标准,没有发生污染问题。6月16日,达茂旗环保部门再次组织三方共同见证,对厂区周围地下水取样送检,6月23日内蒙古加通环境检测治理有限公司出具检测报告,检测结果显示符合饮用水标准。 3. 群众举报反映“淀粉渣非法堆置,气味非常难闻”问题,属实。 达茂旗环保部门现场检查发现,该厂院内3个水泥防渗沉淀池,1个废水池未做防渗处理,废水池内存水约3200立方米,废水池内散发臭味。经进一步调查,该厂生产期间产生的淀粉渣全部送至周边村民,用作牲畜饲料,供不应求,未有堆置现象。难闻气味源于废水池,主要是废水池中的废水处理不及时,导致其中含有蛋白质的有机物长期发酵而产生异味,6月22日内蒙古加通环境检测治理有限公司出具检测报告,检测结果显示氨氮、化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮超标。 4. 群众举报反映“该厂为周期型生产(受土豆生产周期影响),目前属于停产状态,2018年4月还在生产”问题,属实。 作为马铃薯加工企业,该厂一般生产周期为每年9月底至10月底1个月左右时间,属于季节性生产。今年4月3日—19日曾进行过生产,4月19日停产至今。	属实	2018年5月23日,针对该企业违法行为,我市责成达茂旗及达茂环保局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定,下发了《行政处罚决定书》(达环罚(2018)016号),对该企业处10万元人民币罚款。 针对该企业水泥沉淀池和废水池存在的环境安全问题,经咨询相关专家意见,达茂旗政府已制定整改方案。一是对3个水泥池进行填土覆盖处理,6月19日完成。二是订购曝气机,对废水池内现存生产废水进行曝气处理,先后购买5台曝气机对废水池进行曝气处理,曝气后于6月22日对废水池废水再次取样送检,目前臭味明显减弱,待水质好转后,对污水进行检测,达到绿化水排放标准后用于绿化,预计6月30日结束。三是对厂区污水外排区域,经取样检测后,开展针对性土壤恢复治理,计划2018年10月30日前完成。6月24日,万禾淀粉厂已将生产设备全部拆除。
34	X150000201806160011	昆都仑区卜尔汉图镇,1986年阿嘎如泰苏木地区建设了放射性废物库,一直运行良好。2017年由于库满等原因无进出车辆,之前倾倒的废土未能得到及时掩盖,放射性废物处理不当。	包头市	辐射	内蒙古包头放射性废物库,由渣库和源库组成,此信件反映的是渣库。废物库由A、B、C、D、E库组成,累计收贮放射性稀土废渣103万吨。其中,A、B、C、D库于2004年9月22日由国家环境保护总局审批(环审(2004)343号),2010年12月27日由中华人民共和国环境保护部验收(环验(2010)334号)。2015年前因服役期满已闭库,并通过验收,按要求采取了防渗覆盖、覆土绿化等安全处置措施。E库于2013年8月27日由内蒙古自治区环境保护厅审批(内环审(2013)026号),设计标准参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》(环发(2004)75号)。2018年2月,E库达到设计库容(28万立方米),停止运行,E库之前倾倒的废土未能及时掩盖,群众反映基本属实。	部分属实	针对群众反映问题,我市责成市环保局立即采取措施,迅速整改。一是防止扬尘污染,采用防风抑尘网,在2018年6月30日前完成,对裸露在外的废渣全部遮盖。二是积极着手开展E库封场工作,已完成地形测量和可行性研究工作,正在按照建设项目管理程序,落实初步设计、施工图设计、资金筹措、政府采购招投标等相关工作,在2019年9月30日前完成闭库封场覆盖工程。通过近30年的监测数据表明,我市放射性废物库区及周边环境的陆地γ辐射空气吸收剂量率、气溶胶、土壤和地下水放射性水平处于天然本底范围。2015年库区建成国控辐射环境自动监测站,监测数据未见异常。
35	X150000201806170003	东河区西阁外的红星便民市场存在燃煤问题,烟尘扰民。	包头市	大气	6月18日,东河区组织环保、市场监督管理、和平路街道办事处等部门前往红星便民市场现场核查。经核实,目前该市场共有10户底商、店底使用明火进行生产(做熟食),其中9户采用清洁型煤生产生活,另1户由于存有之前采暖剩余的少量原煤,在点燃炉火时将原煤、型煤混烧使用。	属实	针对该商户使用原煤问题,我市已要求东河区,责成东河区市场监督管理局、和平路街道办事处于6月19日向该商户下达《责令整改通知书》(东市场所责改(2018)5号),要求其立即整改,停止使用原煤。目前,该商户已停止使用燃煤,改用液化气生产经营。同时,东河区政府要求相关社区进一步加强与区市场监督管理局的对接配合,切实加大原煤散烧的日常监管巡查力度,认真落实长效管控机制,坚决杜绝此类问题再次发生。 为彻底解决该区域原煤散烧问题,我市已要求东河区今年将红星便民市场列入2018年全区供热管网改造计划,由东河区建设局牵头,和平路办事处、市场监督管理局配合,共同对红星菜市场内115户商户及周边沿街底商进行集中供暖改造,改造工程6月20日开工,8月10日前完工。目前,施工单位已进场。
36	X150000201806170004	1. 市辖区、昆区,今年1月至5月底,包头市空气质量达标天数同比下降三天,说明大气污染防治力度不大。 2. 大青山南坡生态环境破坏严重,只关停一些企业,不问责,追究有关领导。 3. 昆区阿尔厂办事处乌兰小区环境问题突出:(1)上轮督查乌兰小区内周边饭馆烧烤店扰民问题整治不彻底,现有26家饭馆酒吧、4家烧烤店照常营业,有增无减。(2)汽车尾气污染严重,小区成为外来车辆停车场,尾气、噪声扰民,出行困难。(3)小区饮用水水质下降。	包头市	大气 噪音	1. 针对举报反映“今年1月至5月底,包头市空气质量达标天数同比下降三天,说明大气污染防治力度不大”问题,经包头市环保局核查,达标天数下降3天,情况属实,但就此推断大气污染防治力度不大、情况不属实。经调查分析,造成今年1-5月空气质量达标天数下降3天的主要因素是沙尘天气所致。今年以来,全市沙尘天气影响天数为28天,比去年增加24天,造成严重污染5天、重度污染2天、中度污染7天、轻度污染14天,但空气质量达标率同比仅减少3天。从扣除沙尘天气后数据看,全市环境空气质量达标率由去年同期74.1%上升到86.2%,提高12.1个百分点。在各项环境空气质量监测指标中,二氧化硫同比下降21.2%,可吸入颗粒物同比下降8.0%,二氧化氮同比下降7.1%,细颗粒物同比下降25%,一氧化碳浓度同比下降23.3%,臭氧同比持平,全市环境空气质量处于持续改善状态。 2. 针对举报反映“大青山南坡生态环境破坏严重,只关停一些企业,不问责,追究有关领导”问题,经内蒙古大青山管理局包头分局、包头市国土资源局核查,部分属实。大青山自然保护区包头辖区(包括大青山南坡)原有工矿企业166家,目前已清理取缔158家,剩余8家(均不在大青山南坡范围内)按照既定的时间节点正在有序开展退出工作,其中恒岳混凝土有限公司等6家企业2018年底前清理完毕。目前,昆区的恒岳、鸿瑞搅拌站的罐体全部拆除完毕,青山区东大沟搅拌园区储灰罐已全部拆除,新宝保温厂基本拆除完毕,茂瑞骨制品厂车间、温鹿工贸有限公司已全部拆除完毕。内蒙古北镁科技股份有限公司、包头瑞川水泥有限公司属保护区成立之前存在的企业,各类手续齐全,现已制定了退出方案,于2020年底前完成退出。针对大青山自然保护区工矿企业清理整顿监管不力问题,开展了严肃追究问责,对大青山自然保护区管理机构主要领导行政记大过处分,对7名干部进行党纪处分,其中县级以上领导干部3人,科级干部4人,记过处分1人,警告处分5人,党内警告1人;对1名干部进行了诫勉谈话。 3. 针对举报反映“昆区阿尔丁办事处乌兰小区环境问题突出:(1)上轮督查乌兰小区内周边饭馆烧烤店扰民问题整治不彻底,现有26家饭馆酒吧、4家烧烤店照常营业,有增无减。(2)汽车尾气污染严重,小区成为外来车辆停车场,尾气、噪声扰民,出行困难。(3)小区饮用水水质下降”问题,经昆区城市管理部门会同环保、小区物业、惠民水务核查,部分属实。 乌兰小区周边共有26家酒吧、饭馆,其中12家由于经营不善,现已倒闭转让,剩余的14家都在经营中(酒吧3家、饭馆11家)。这14家店铺在昆区市场监督管理局都有备案,但证照不全,个别饭馆产生油烟,影响居民正常生活;4家烧烤店,位于乌兰小区南门外马路对面且均有营业执照,均安装油烟净化设备,其中2家有合格的监测报告,其余2家无监测报告。小区原有门禁管理系统,因管理不善,造成小区以外的车辆随意进出和停放。小区饮用水,已委托包头市惠民水务有限公司于2018年5月28日进行了监测化验,检测结果符合国家《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)。	部分属实	1. 包头市围绕顺利完成下阶段环境空气质量改善目标,编制了《包头市2018-2020年大气污染防治攻坚行动实施方案》。《方案》明确了以持续改善环境空气质量为核心,以贯彻落实大气污染防治法为主线,坚持全民共治、源头防治,实施产业结构布局调整优化、能源结构调整优化、交通运输结构调整优化、工业污染深度治理、扬尘污染防治、生活面源污染防治和城市管理等7项工程,安排了40项重点攻坚任务,加大力度,持续推动大气环境质量改善。 2. 全面开展大青山自然保护区生态修复。在矿山企业停产取缔后,加快设备拆除、场地清理和植被恢复。2017年投资7.56亿元,完成生态修复面积4.3万亩。2018年上半年累计投资2.64亿元,完成生态修复面积4477亩。 3. 统筹治理乌兰小区环境问题。昆区城市管理部门对乌兰小区周边14家店铺分别下达了《责令整改通知书》(包昆城管法则停改字(2018)第0002102、0002103、0002104等),并约谈了店铺负责人,要求2018年7月30日前完成整改,办理相关证照,并经昆区城市综合执法局验收合格后方可营业;对验收不合格的店铺,坚决关停取缔;对2家无合格监测报告的烧烤店已责令停业,并委托第三方机构进行监测,6月底前出具监测报告,达标后方可营业。同时,昆区乌兰社区居委会于6月19日,恢复使用了小区门禁管理系统,实施出入车辆登记制度,严格管理小区进出车辆,减少尾气、噪声扰民。

(下转第13版)